

附件1：

## 勘察单位质量检查情况汇总表

序号	勘察单位	抽检项目数 (个)	违反强制性标准条文 (条)	违反规范标准条文 (条)	违反其他方面问题 (个)	备注
1	武汉市东西湖区勘测设计院	2	0	5	3	
2	中机三勘岩土工程有限公司	3	0	5	1	
3	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	1	0	3	1	
4	武汉供电设计院有限公司	1	0	1	1	
5	武汉市勘察设计有限公司	8	0	9	6	
6	湖北核工业勘察设计院	2	0	5	3	1个低风险项目
7	武汉华太岩土工程有限公司	2	0	3	1	
8	中南勘察基础工程有限公司	3	0	3	2	
9	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	1	0	1	0	
10	武汉地质工程勘察院有限公司	1	0	4	3	
11	湖北佳境建筑设计有限公司	2	0	5	1	
12	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	4	0	9	2	
13	湖北地矿建设勘察有限公司	2	0	3	0	
14	中冶武勘工程技术有限公司	1	0	2	0	
15	湖北省神龙地质工程勘察院有限公司	1	0	2	0	
16	武汉华中岩土工程有限责任公司	1	0	1	0	
17	中亿通达设计咨询集团有限公司	1	0	4	0	
18	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	1	0	1	0	
19	建勘勘测有限公司	1	0	2	1	

序号	勘察单位	抽检项目数 (个)	违反强制性标准条文 (条)	违反规范标准条文 (条)	违反其他方面问题 (个)	备注
20	中化明达湖北地质勘察有限公司	1	0	2	1	
21	武汉建材地质工程勘察院有限公司	2	0	4	1	
22	多贝建筑设计(西安)有限公司	1	0	1	1	
23	武汉综合交通研究院有限公司	1	0	3	0	
24	中南勘察设计院集团武汉有限公司	1	0	1	0	
25	武汉承远设计咨询集团有限公司	2	0	2	0	
26	中南建筑设计院股份有限公司	1	0	0	0	
27	武汉浅层工程技术有限公司	2	0	2	0	1个低风险项目
28	武汉丰达地质工程有限公司	1	0	1	1	
29	中建材(河南)勘测设计有限公司	1	0	7	0	1个低风险项目
	<b>合计</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>29</b>	<b>3个低风险项目</b>